


取扱説明書

レーザー距離測定器



△警告:

安全にご使用いただくために、事前に本説明をお読みいただき、 内容を理解してください。 いつでもご覧いただけるように、お手元に保管してください。



ユーザマニュアル

マキタ LD060P をお買い上げいただき、ありがとうございます。





本機を初めてご使用になる前に、安全に関する注意およびユーザマニュアルをよくお読みください。本機の取扱責任者は、すべての使用者がこ

れらの説明を理解し遵守するようにしなければなりません。

この取扱説明書で使用する記号

文中のシンボルは、次を意味しています。



この記載が遵守されない場合、人身事故 (死亡 または重傷) につながる可能性が高い事項を示します。



この記載が遵守されない場合、軽度の人身傷害またはかなりの物質的、経済的損失、あるいは環境上の損害を生じる可能性が高い事項を示します。

本機を技術的に正しく、かつ有効に使用するために、操作に際して遵守されるべき重要事項を示します。

使用目的

使用できる用途

- 距離測定
- 面積および体積などの計算機能

誤った使用法

- ・ 取扱説明書を無視した装置の使用
- ・ 記載の制限を越えた使用
- ・ 安全システムの取り外し、説明および注意書きラ ベルの取り外し
- ・ 工具(スクリュードライバーなど)を使用して本機を開けること
- 本機の改変または改造を行うこと
- ・ 他社製アクセサリーを使用すること
- ・ ハシゴを使用している場合や稼動中の機械の近く、 保護されていない機械部品や設備の近くで測定す る場合に足場上で故意または無責任な行動をとる こと
- ・ 太陽に直接照準を合わせること
- ・ レーザー光を直接見る事
- ・ 調査地(路上、建設現場での測定など)で、十分 な安全対策を講じずに使用すること

使用制限



□ ページ9「技術仕様」表も参照してください。

マキタ LD060P は、人間が通常に活動できる環境での使 用に滴しており、爆発の危険があるエリア、または渦 酷な環境では使用しないでください。

キーボード

図 {A} を参照してください

- オン/測定 ボタン
- プラス/加算 ボタン
- ディスプレイ照明 ボタン
- 機能切替 ボタン
- タイマ ボタン
- 基準設定 ボタン
- 7 クリア ボタン
- 8 履歴メモリ ボタン
- 9 マイナス/減算 ボタン

画面

図 {B} を参照してください

- レーザー「オン」
- 基準(前/後/末端)
- ピタゴラス
- タイマ (セルフ起動)
- 履歴メモリ
- 6 面積/体積
- 雷池状態
- 8 指数付き単位 (2/3)
- 9 中間行 2
- 10 中間行1
- 11 メインライン
- 12 最小/最大画面
- 13 情報シンボル

はじめに

電池の挿入 / 交換

- 電池収納部のカバーを外します。 図 {C} を参照してください。
- 雷池を挿入し、極が正しいかを確認します。
- 3 電池カバーを閉めます。
- 画面上でシンボル 前が常に点滅していたら、電池 を交換します。

で アルカリ乾電池のみご使用ください。(単4形ア ルカリ乾電池 2本)

長期にわたって装置を使用しない場合は、液漏 れ防止のため、電池を取り出しておいてください。

操作

測定条件

節用

節囲は 5cm ~ 60m までです。

夜間または薄暗い環境や測定対象が影の中になってい る場合は対象プレートなしで測定できる距離は長くな ります。日中や測定対象の反射が不十分な場合は別販 売品の対象プレートを使用してください。

而象恢

注意:

無色の液体(水など)や防じんガラス、発泡ス チロール、半透性の面などを直接測定すると、測定エ ラーが発生する場合があります。光沢性の高い面に照 準を合わせると、レーザー光が屈折し、測定誤差が生 じます。

使用上の危険



距離計の誤動作または距離計の落下や誤操作・ 誤設定による誤った距離の計測に注意してください。

予防措置:

テスト計測を定期的に実施してください。

特に、距離計が異常に使用された後、および重要な計 測を実施する前、実施中、および実施後にテスト計測 を行ってください。

マキタ LD060P のレンズ周辺を清潔に保ち、本体に大き な機械的損傷がないことを確認してください。

注意:

装置を距離測定または可動物(クレーン、建設 機器、プラットフォームなど)の位置決めに使用する 場合は、予見できない現象のため測定誤差が生じる場 合があります。

予防措置:

この製品は制御装置ではなく、測定センサとしてのみ 使用してください。

雷源の入れ方、切り方

N 1回軽く押します: 装置およびレーザーのスイッ チがオンになります。


画面には、次のボタンがクリックされるまで、電 池シンボル

が表示されます。

このボタンを長く押すと、装置がオフになりま CLEAR す。

> 3分間使用しない場合、装置は自動的にオフにな ります。

クリアキー



照明

*

1回軽く押します: 画面照明のオン・オフが切り 替わります。

基準設定

位置決めブラケットの使用方法:

位置決めブラケットは測定方法により使い分けることができます。

- ・ 縁から測定する場合 (図 {D} 左の図を参照してください) 1回カチッと音がするまで図 {E} 中の図のように 位置決めブラケットを開いて使います。
- ・ 角から測定する場合
 (図 {D} を参照してください)
 位置決めブラケットをカチッとはまるまで図 {E} 中央の図のように開き、次に位置決めブラケットを右に軽く押しながら、さらに位置決めブラケットを開くと完全に開いた状態になります。
 図 {E} を参照してください。

★ 注意:

位置決めブラケットを完全に開いた状態で測定 した場合、測定基準が「後端」に設定されていること を確認してください。

本機のどの部分から測定を行なうか、測定基準を設定できます。

初期設定は本体後端に設定されています。

測定基準は前端、後端、位置決めブラケットから選択 します。

- 1回軽く押します。:測定基準は前端に切り替わります。測定基準が変更された場合、ディスプレイ左上の表示が変わります。 図 [F] 参照してください。
- 2 回軽く押します。: 測定基準は完全に開いた位 置決めブラケットに切り替わります。

測定後、基準が自動的に出荷状態に戻ります(後端基準)。

- 1回長押しします:測定基準は本体前端に固定されます。
- 2回長押しします:測定基準は位置決めブラケットに固定されます。

図 {F} を参照してください。

測定

単一距離測定

- **ON** 1回軽く押します:レーザーが発光します。
- on 1回軽く押します: 距離測定が行われます。 結果がすぐに表示されます。

連続測定

この機能を使用して距離を測定できます。

ON 1回長く押します: ビープ音が鳴った後、連続測 定が開始されます。 N 1回軽く押します:連続測定が停止されます。 最後の測定値はメインラインに表示されます。

最小/最大測定

この機能により、特定の測定点からの最小または最大 距離を決定できます。室内の対角(最大値)または水 平距離(最小値)などの測定に使用します。

連続測定をオンにします(上の項目を参照してください)。

対応する最大および最小値が表示されます。

機能

追加/削減

距離測定

- 1 回軽く押します: 次の測定が前の測定に追加されます。
- 1回軽く押します:次の測定が前の測定から引かれます。

この手順を必要な回数繰り返します。結果はメインラインに表示され、前の測定値が中間行2に、追加される値が中間行1に表示されます。

🐖 1回軽く押します: 最後の操作を取り消します。

面積測定機能

1回軽く押します: /m シンボルが表示されます。

- on 1回軽く押します: 最初の距離が測定されます (長さなど)。
- on 1回軽く押します: 2番目の距離が測定されます (幅など)。

面積の測定結果はメインラインに表示され、個別の測定値が中間行1および2に表示されます。

面積の追加/削減

面積測定機能を呼び出し、面積を測定します。

- + または を押します。
- ON 1回軽く押します: 最初の距離が測定されます (長さなど)。
- ON 1回軽く押します: 2番目の距離が測定されます (幅など)。

2番目の面積測定結果が表示され、「+」が点滅します。

ON 1回軽く押します: 追加を確認します。追加された面積の測定結果はメインラインに表示されます。

体積測定機能

- 2 回軽く押します: 1シンボルが表示されます。
- oN 1回軽く押します: 最初の距離が測定されます (長さなど)。

NO 1 回軽く押します: 2 番目の距離が測定されます (幅など)。

測定された値に基づく面積の測定結果がメインライン に表示されます。

N 1回軽く押します: 3番目の距離が測定されます (高さなど)。測定値は中間行1に表示されます。

体積の測定結果はメインラインに表示され、2 つの測定値が中間行1 および2 に表示されます。

間接測定

ピタゴラスの定理を使って長さを算出できます。

○ 所定の測定手順に従ってください。

- 対象点はすべて壁面に対して垂直または水平である必要があります。
- ・ 装置を固定点周辺で回すと(位置決めブラケット を完全に展開し、装置を壁に押し当てるなど)、最 良の結果が得られます。
- ・ 測定を行うために、最小/最大機能を呼び出すことができます。対象に対して直角での測定の場合、 最小値を、その他すべての測定には最大距離を使 用する必要があります。

② 必ず最初の測定と測定する距離が直角になるようにしてください。最小/最大機能を使用します。

間接測定 - 2 つの補助測定を使用した距離の決 定

図 {G} を参照してください

🛂 3回軽く押します: 📐 シンボルが表示されます。

シンボルで測定される距離に対応する部分が点滅しま す。

ON 1回軽く押します: 距離が測定されます シンボルで測定される2番目の距離に対応する部分が 点滅します。

間接測定 - 3 つの補助測定を使用した距離の決定

図 [H] を参照してください

4回軽く押します: ⇒シンボルが表示されます。 シンボルで測定される距離に対応する部分が点滅します。

on 1回軽く押します: 距離が測定されます。 シンボルで測定される2番目の距離に対応する部分が 点滅します。

ON 1回軽く押します: 水平測定が実行されます。 シンボルで測定される3番目の距離に対応する部 分が点滅します。

on 1回軽く押します: 距離が測定されます。

機能の結果はメインラインに表示されます。 距離の測定中に NT ボタンが長く押されると最大また は最小連続測定に切り替わります。

ステークアウト機能

この機能は、木製土台を据え付ける場合などに、等距離で印を付ける場合に役立ちます。図 [I] を参照してください。

値はメインラインに表示されます(デフォルト値は 1.000 m)。この値を調整し、所定のステークアウト距離に合わせることができます。

- + 値が増加します。
- 値が減少します。

このボタンを押したままにすると、値の変化速度が速くなります。

on 1回軽く押します:連続測定が開始されます。

中間行1に、設定された距離または次に適切なその倍数が表示されます。

メインラインに、次に適切なステークアウト点までの 距離が表示されます。

ステークアウト点に近づくと(0.10m未満)、ビープ音が鳴り始めます。ステークアウト点に達すると、ビープ音が変化し、中間行1が点滅し始めます。

1 回軽く押します: 距離測定が中止され、装置は個別距離測定モードに戻ります。

履歴メモリ

■ 1回軽く押します: 上シンボルおよび最後に測定された値が表示されます。

「+」を使用して、10個前の値まで参照することができます。この値は機能でも使用できます。

保存された値を機能で使用する

AREA 機能で追加された距離を使用します(壁面またはペインタなど):

距離の追加(追加/削除を参照してください)

- AREA 機能を呼び出し、部屋の高さなどを測定します。
- M 1回軽く押します: 履歴メモリを呼び出し、適切な値を探します。
- 1 回長く押します: 値が機能に入力され、機能の結果(面積など)が表示されます。

タイマ(セルフ起動)

1回軽く押します: ⑤シンボルが表示されます。

タイマは5秒にプリセットされています。

- # 値が増加します。
- 値が減少します。

このボタンを押したままにすると、値の変更率が増えます。

レーザーが発光中はカウントダウンが自動的に開始されて、測定が開始されます。

ビープをオフにする

◎ □ □ □ 同時に5秒間押し続けます:

ビープがオフになります。

再びビープをオンにするには、5 秒間押したままにします。

付録

ディスプレイ警告

ディスプレイ警告はすべて、①か、「Error」のいずれかで表示されます。次のエラーは修正可能です。

(i)	原因	修正
204	計算エラー	手順を再度行います。
252	温度が高すぎます。	装置を冷却します。
253	温度が低すぎます。	装置を暖めます。
255	受信した信号が弱す ぎ測定時間が長くか かりすぎます。	対象プレートを使用します。
256	受信した信号が強す ぎます。	対象プレートを使用し ます (グレー側)。
257	測定不良、背景の明 るさが強すぎます。	対象プレートを使用し ます (ブラウン側)。
258	測定範囲外です。	測定範囲内の距離を選 択します。
Error	原因	修正
Error	ハードウェアエラー	装置の電源を数回オン/ オフしてもこのメッセー ジが消えない場合は、販 売店までお問い合わせく ださい。

技術仕様

範囲	0.05 ~ 60 m*			
測定精度	± 1.5 mm**			
最小表示単位	1 mm			
レーザー等級	クラス 2			
レーザータイプ	635 nm, ∠ 1 mW			
防水、防じん		IP 54		
自動電源オフ	レーザー	60 秒後		
	電源	180 秒後		
ディスプレイ		LCD、バックライト		
位置決めブラケット 電池寿命 (単4アルカリ乾電池×2本)		O 5000 回測定可能 (最大)		
質量(乾電池を含む)		100 g		
温度範囲	操作環境	0 °C ~ +40 °C		
	保管環境	-25 °C∼ +70 °C		

- * 日中や測定対象の反射が不十分な場合は別販売品の対象プレートを使用してください。
- ** 良好な条件(対象の反射が十分、室内での測定)では最大10 m までとなります。

強い日差しがある、対象の反射が不十分、温度変化が激しいなど、悪条件下では10 m以上の距離での偏差は±0.15 mm/ m増減します。

電磁環境適合性 (EMC)

「電磁環境適合性」という語は、電磁気の放出および静電気の放電が発生している環境で、本機が支障なく機能し、他の機器に対する電磁的な障害を引き起こさない能力を意味します。

\triangle

警告:

マキタ LD060P は、該当する基準および規制の最も厳格な要件に適合しています。

しかしながら、本機が他の装置に対する障害を引き起 こす可能性が完全に排除されるわけではありません。

FCC 規定(アメリカ合衆国で適用)

本機は、FCC 規定の第 15 条に則ってテストを行った結果、クラス B のデジタル製品の制限範囲内であることが確認されています。この規定は、住居内に設置した場合に、有害な妨害に対して適切な保護を行うことを目的としています。

本機は周波エネルギーを生成および使用しているとと もに放出する場合もあり、指示に従って設置および使 用されない場合には、無線通信に対する障害を引き起 こす可能性があります。

ただし、特殊な状況に設置した場合には、障害が起こらないことを保証することはできません。本機のスイッチをオン/オフにするときにラジオやテレビの受信に対する障害が発生する場合には、以下の1つ以上を実行して障害を回避してください。

- 受信アンテナの方向または場所を変える
- ・ 本機と受信機との間隔を開ける

- 受信機を接続している電源回路とは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・ ラジオ/テレビの販売店や技術者に相談する

\triangle

警告:

本機の改変または修理した場合は、本機を操作 する資格が無効となる場合があります。

レーザー分類

マキタ LD060P 製品では、本機前端から可視レーザー 光を発します。

図 {K} を参照してください。

本機は、クラス2レーザー製品であり、

· IEC60825-1: 2007「レーザー製品の安全基準」に 準拠しています。

クラス2レーザー製品:

レーザー照射口をのぞき込んだり、不用意に他の人物 に向けないでください。通常は瞬きなどの目の嫌悪反 応によって、目の保護がされます。

⚠

警告:

予防措置:

光学機器を使用してレーザー光を直視しないでください。

^ 2

注意:

レーザー光を直視すると目に傷害が生じる場合があります。

予防措置:

レーザー照射口をのぞき込まないでください。レーザー光を直視しないでください。レーザーの照準は目の位置より上または下に合わせてください(特に、固定して使用する場合や装置内で使用する場合)。

ラベル

*

レーザー放射

ビームをのぞきこまないこと、また、光学機器で直接ビームをみないこと。 クラス 2 レーザー製品

最大出力:]mW

長: 625~640nm

レーザー分類プレートの位置については、図 $\{J\}$ を参照してください。

本機のお手入れ

・ 乾いた布か石けん水をつけた布できれいに拭いて ください。

沣

ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は 変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用 しないでください。

廃棄

★ 注意:

使用済みの電池は通常の家庭ゴミと一緒に処分してはなりません。環境に配慮し、国または地域の規制に従って提供される収集場所に持ち込んでください。





本機は通常の家庭ゴミと一緒に処分してはな りません。


本機の処分は、各国の規制に従って適切に行ってください。


国および地域固有の規制に従ってください。


すべての変更(図、説明および技術仕様)の権利は当 社に帰属します。











全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉 (783) 8141	東京支店	〈03〉 (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6351) 8771
札幌営業所	〈011〉 (783) 8141	東京営業所	〈03〉 (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6351) 8771
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	〈06〉 (6 746) 7531
釧路営業所	〈0154〉 (37) 4849	足立営業所	〈03〉 (3899) 5855	関西物流センター	〈0725〉 (46) 6715
函館営業所	〈0138〉 (49) 9273	大田営業所	〈03〉 (3763) 7553	南大阪営業所	〈0725〉 (46) 6611
苫小牧営業所	〈0144〉 (68) 2100	江戸川営業所	〈03〉 (3653) 5171	奈良営業所	〈0742〉 (61) 6484
帯広営業所	〈0155〉 (36) 3833	多摩営業所	〈042〉 (384) 8411	橿原営業所	〈0744〉 (22) 2061
北見営業所	〈0157〉 (26) 9011	立川営業所	〈042〉 (542) 1201	和歌山営業所	〈073〉 (471) 4585
				田辺営業所	〈0739〉 (25) 1027
仙台支店	〈022〉 (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	沖縄営業所	〈098〉 (874) 1222
仙台営業所	〈022〉 (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711		
古川営業所	〈0229〉 (24) 0698	川崎営業所	〈044〉 (811) 6167	兵 庫 支 店	〈0794〉(82) 7411
青森営業所	〈017〉 (764) 4466	平塚営業所	〈0463〉 (54) 3914	三木営業所	〈0794〉(82) 7411
八戸営業所	〈0178〉 (43) 3321	相模原営業所	〈042〉 (757) 2501	尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
盛岡営業所	〈019〉 (635) 6221	湘南営業所	〈0466〉 (87) 4001	神戸営業所	〈078〉(672)6121
水沢営業所	〈0197〉 (22) 5101	* * *	(054) (201) 1555	姫 路 営 業 所	〈079〉 (281) 0204
郡山営業所	〈024〉 (932) 0218	静岡支店	(054) (281) 1555		(000) (000) 0001
いわき営業所	〈0246〉 (23) 6061	静岡営業所	〈054〉 (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
福島営業所	〈0243〉 (22) 1204	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島営業所	(082) (293) 2231
		浜松営業所	(053) (464) 3016	福山営業所	〈084〉 (923) 0960
新潟支店	(025) (247) 5356	甲府営業所	〈055〉 (276) 7212	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟営業所	〈025〉 (247) 5356	金沢支店	〈076〉 (249) 5701	岡山営業所	(086) (243) 4723
長岡営業所	〈0258〉 (30) 5530	金沢営業所	(076) (249) 5701	宇部営業所	〈0836〉 (31) 4345
山形営業所	〈023〉 (643) 5225	七尾営業所	(0767) (52) 3533	徳 山 営 業 所	〈0834〉 (21) 5583
酒田営業所	〈0234〉 (26) 3551	富山営業所	(076) (451) 6260	鳥取営業所	〈0857〉 (28) 5761
秋田営業所	〈018〉 (863) 5205			松江営業所	〈0852〉(21) 0538
		高岡営業所	(0766) (21) 3177		
		福井営業所	〈0776〉(35) 1911		

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
宇都宮営業所小川戸営業所水戸営業所土浦営業所土	\$\left(028\right) (634) 5295\$\$\left(028\right) (634) 5295\$\$\left(0285\right) (25) 5559\$\$\left(029\right) (248) 2033\$\$\left(029\right) (821) 6086\$\$\$	岐 阜 支 支 業業所 多治見営業所 松 野 営 業 所	\$\left(058\right) (274) 1315\$\$\left(058\right) (274) 1315\$\$\left(0572\right) (22) 4921\$\$\left(0263\right) (85) 4751\$\$\left(026\right) (225) 1022\$\$\$	高 松 支 店 高 松 営 業 所 徳 島 営 業 所 松山 島営業所 宇和島営業所	⟨087⟩ (867) 6411 ⟨087⟩ (867) 6411 ⟨088⟩ (626) 0555 ⟨089⟩ (951) 7666 ⟨0895⟩ (22) 3785
関東物流センター 埼玉支店	<048> (771) 3451 <048> (777) 4801	上田営業所飯田営業所	〈0268〉 (22) 6362 〈0265〉 (24) 1636	高知営業所福岡支店	〈088〉(884) 7811 〈092〉(411) 9201
さいたま営業所 川 越 営 業 所 熊 谷 営 業 所	<048 (777) 4801 <049 (222) 2512 <048 (521) 4647	名 古 屋 支 店 名古屋営業所 一 宮 営 業 所	⟨052⟩ (419) 0561 ⟨052⟩ (419) 0561 ⟨0586⟩ (75) 5382	福 岡 営 業 所 北九州営業所 飯 塚 営 業 所	⟨092⟩ (411) 9201 ⟨093⟩ (551) 3481 ⟨0948⟩ (26) 3361
越谷営業所前橋営業所高崎営業所	〈048〉 (976) 6155 〈027〉 (232) 5575 〈027〉 (365) 3688	東名古屋営業所知 多営業所知 多営業所	⟨0561⟩ (73) 0072 ⟨0569⟩ (48) 8470 ⟨0564⟩ (22) 2443	久留米営業所 佐 賀 営 業 所 長 崎 営 業 所	⟨0942⟩ (43) 2441 ⟨0952⟩ (30) 6603 ⟨095⟩ (882) 6112
両毛営業所 千葉 支店	<0276> (46) 7661 <043> (231) 5521	豊橋営業所四日市営業所津 営 業 所	〈0532〉 (46) 9117 〈059〉 (351) 0727 〈059〉 (232) 2446	佐世保営業所 熊 本 支 店	<0956> (33) 4991 <096> (389) 4300
千葉営業所 市川営業所 成田営業所	〈043〉 (231) 5521 〈047〉 (328) 1554 〈0476〉 (73) 8101	伊勢営業所京都支店	(059) (232) 2446 (0596) (36) 3210 (075) (621) 1135	熊本営業所 八代営業所 大分営業所	〈096〉 (389) 4300 〈0965〉 (43) 1000 〈097〉 (567) 3320
木更津営業所 柏 営 業 所	(0476) (75) 6161 (0438) (23) 2908 (04) (7175) 0411	京都営業所福知山営業所大津営業所	(073) (021) 1135 (075) (621) 1135 (0773) (23) 7733 (077) (545) 5594	宮崎営業所鹿児島営業所沖縄営業所	〈0985〉(26) 1236 〈099〉(267) 5234 大阪支店の欄をご覧
		彦根営業所	(0749) (22) 6184	/11 /96 口 未 //	ください。



株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)